

Rodriguez hatte mir ein paar Aufträge hinterlassen: In jedem Fall sollte ich die Ventile überprüfen lassen und die Dichtungen der Toilette erneuern. Der Hinweis auf die Ventile war richtig und wichtig. Bis auf ein Ventil mussten sie sämtlich ersetzt werden, da die Korrosion weit fortgeschritten war... Die Toilette hat der Mechaniker total ausgebaut, um sie besser bearbeiten zu können. Das gestaltete sich ungeplant aufwändig, so dass wir vier Tage keine Toilette an Bord hatten... Und auch der Wiedereinbau gestaltete sich schwierig... Das Ergebnis war unbefriedigend: die Toilette ist inzwischen wieder undicht. Oder sagen wir mal, mindestens die Pumpe war nie dicht! Aber es ist eine Baby Blake! Eine Baby Blake ist teurer als nahezu alles was man im Sanitärfachhandel an Top Produkten kaufen kann. Bei Top Licht in Hamburg steht sie mit 5000 € im Katalog!